INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IN OTTICA nZEB DI PALAZZO DE SIMONE A BENEVENTO
TESI IN IMPIANTI TECNICI E RESTAURO ARCHITETTONICO_A.A. 2018/2019
RELATORE: prof. ing. FRANCESCO MANCINI _ RELATORE AGGIUNTO: prof. arch. TANCREDI CARUNCHIO LAUREANDA: Glada ROMANO

SAPIENZA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
UNIVERSITÀ DI ROMA VALLE GIULIA

RICOSTRUZIONE GRAFICA_STRALCIO DEL TRATTO NORD DEL PROSPETTO DEL PALAZZO PRIMA DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE NEL 1931

Foto del prospetto nord-ovest del Palazzo signorile
Fonte: http://beneventocerauuavolta.blogspot.com/

Foto della demolizione a Piazzetta Vari di parte del palazzo De Simone
Fonte: http://beneventocerauuavolta.blogspot.com/

DESCRIZIONE DEL PALAZZO RAGUZZINIANO

"(...) La chiesa di fattura ancora tipicamente Settecentesca, nonostante la tarda realizzazione, presenta una facciata a doppio campanile e ricorda per alcuni particolari proprio quelle realizzate a Benevento da Raguzzini oltre alla Collegiata di Pietradefusi (Avellino). Due coppie di lesene poste su un alto zoccolo incorniciano il portale di ingresso sormontato da uno stemma e sorreggono la trabeazione - interrotta in corrispondenza del portale - con cornice superiore, su cui poggia il timpano curvilineo che accoglie un'ampia finestra. I campanili sono come inglobati nella facciata, ma posti su un piano leggermente arretrato; la piu' interna delle due lesene che ne definiscono i limiti, infatti, scompare per meta' sotto la coppia centrale. Al di sopra della cornice i due prismi finestrati sono sormontati da lanternini coperti a cupola e decorati con una cornice con i lati verticali leggermente curvi in modo da conferirgli un aspetto trapezioidale e occhio centrale che riprende i motivi della facciata del Palazzo. (...)"

Fonte descrizione:
_Diretta: D. Stroffolino, *Benevento citta' d'autore, Filippo Raguzzini e l'architettura nel XVII secolo*, Napoli, 2003 - pp. 51-52
_Indiretta: Archivio di Stato di Benevento, fondo notai antichi, 1791, prot. 9820, ff.55-62

RILIEVO_STRALCIO DEL TRATTO NORD DEL PROSPETTO DEL PALAZZO ALLO STATO ATTUALE

Foto del prospetto nord-ovest del Palazzo De Simone
Fonte immagine: Foto scattata il 10 Febbraio 2019

DESCRIZIONE DEL PALAZZO DOPO I LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL 1931

"(...) Le trasformazioni piu' evidenti rispetto alla pianta originaria si rilevano sul versante settentrionale, dove al pianterreno viene posizionato il teatro, separato in facciata da un alto marcapiano - non coincidente con quello della facciata attigua - dai due piani superiori in cui trova alloggiamento la cappella a doppia altezza. (...)"

Fonte descrizione:
_Diretta: D. Stroffolino, *Benevento citta' d'autore, Filippo Raguzzini e l'architettura nel XVII secolo*, Napoli, 2003 p. 60